

売却価格：180万円

検査を取得し動画を追加させて頂きました。



基本情報

| | | | |
|----------|---|-------|------------------|
| 船種 | ヤマハ YD-26(GK7-B) (サイズ：26ft) | | |
| サイズ(船検証) | 全長：6.66m 全幅：2.05m 全深：0.45m | | |
| 進水年月日 | 1999(平成11)年2月 | 製造年式 | 1999(平成11)年 |
| 航行区域 | 限定沿海 | 定員 | 5人 |
| 船底塗装歴 | あり | 次回船検 | 本検査(2023年05月09日) |
| 清水タンク容量 | — | 保管状態 | 係留 |
| 取材 | あり | 出品エリア | 宮崎(九州) |
| 注意事項 | オーナー様私物、HONDEX魚探は含まれません。 取材よりお日にちが経過している為、下見に際しに各部のお確かめをお願い致します。 下見の際に1万円の立会い料金のご負担をお願い致します。ご購入の際は返金処理をさせて頂きます。 | | |

エンジン関連

| | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|
| メーカー | ヤマハ | エンジン型式 | 71N(D201KH) |
| 燃料種類 | ディーゼル | 搭載数 | 1基 |
| 船検証記載馬力 | 74馬力 / 3,050rpm(回転数) | 推進機器種類 | ドライブ艇 |
| 巡航速度(参考) | 約16ノット | 最高速度(参考) | 約20ノット |
| 燃費/時間当り(参考) | — | 燃料タンク容量 | 約100リットル |
| 使用時間 | 1782 | | |

※上記に表示されたモデル名・サイズ年式・エンジン仕様・エンジン馬力・燃料種類・速度・燃費などの数値は、中古艇ドットコムで確認を取ったものではありません。オーナー様からいただいた情報を基に記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや勘違いの可能性もありますので、あくまでも、参考までにご覧いただき、最終的には自己判断にてご購入をお決

め下さい。

※使用時間は、メーターの表示時間を記載しております。あくまでもメーターの表示時間ですので、実際の使用時間を補償するものではありません。

※巡行速度・最高速度に関しては、オーナー様からお聞きした速度を記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや、船の状態により記載されたスピードが出ない可能性もあります。あくまでも参考までにご覧下さい。燃費やタンク容量などの数値に関しても同様です。

備品情報

航海計器

- ・GPS魚探 1
YAMAHA YF-600NF
- ・アワーメーター
- ・燃料計
- ・タコメーター

外装品

- ・バウスプリッド
- ・航海灯
- ・デッキ下収納
- ・ワイパー

装備品

- ・サーチライト
- ・デッキライト

フィッシングギア

- ・イクス

コメント

1999年（平成11年）式のヤマハYD-26（GK7-B）です。

オーナー様の体調不良の為、売却となりました。

この艇は遊漁船登録もされていますがお客様が居るときに月3回程度出船し、台風シーズンの7, 8, 9月は上架しており、その際にメンテナンスも定期的にされているそうです。

現オーナー様は約7年前に稼働時間約1300で購入後、2019年5月22日現在1782時間を表示しています。

購入後LEDライトや、キャビンに特注でアルミ製のサッシを導入したそうです。
リアドアがあることにより防犯面や荒天時の釣行にとっても役に立っているそうです。

2019年4月にプロペラの内部が傷んできたため、5万円ほどかけ新品に交換され、使っていたものは修理に出され予備としてあるそうです。

又他には、チルトシリンダーからのオイル漏れ修理（10万円）、インペラー、半年ごとにオイル交換（エレメント含む）を実施されたそうです。

とても大切にされていて、同じように大切にしていただけの方に譲りたいとのことでした。

GPS魚探と竿受けは取り外すそうですがGPS魚探は8万円追加にてお付けすることも可能だそうです。

又LEDライト4個、パラシュートアンカー2個、アンカーロープ、予備アンカー、ロッドホルダー4個等（50万相当）をお付けするそうです。

この艇は宮崎県南部の漁港に海上係留されています。（シーズンオフは上架保管になります）

追記：

令和1年7月 台風シーズンのため上架したので写真を追加致しました。（オーナー様提供写真内）

令和2年 ウインチのオーバーホール、ベルト、ホース類の交換整備を実施されたそうです。

令和2年4月 動画の追加と検査を受けました。

令和4年6月 燃料ポンプ、海水ポンプ、チルトシリンダーの交換整備をされたそうです。

令和5年7月末

掲載よりお日にちが経過している為、現在の写真を追加させて頂きました。

ハル周り

ハル周りは、ラインテープの劣化や小キズなど年式相応に使用感がありますが、修復が必要な大きなキズや破損は見られず、状態は悪くありません。

ガンネル周り

ガンネル周りも、それなりに使用感がありますが、こちらも大きな破損は見られず、状態は悪くないと思います。

デッキ周り

デッキ周りは、年式相応に使用感がありますが、大きく破損している個所は見られず、状態は決して悪くないと思います。遊漁船として現在も使われているため物が多いですが修理が必要な個所は見当たりませんでした。パウデッキは劣化がみられた個所があって業者さんでの補修歴があるそうです。

操船席周り

運転席周りはフロントガラスにヒビ等は有りませんでした。サイドはアクリル製のため経年劣化は見られますが酷いものではありません。油圧操舵も油の滲み等はありませんでした。HONDEX魚探は外させて頂きます（格安追金でお付けすることも出来ます）。

室内（全体）

私物等が沢山積まれています。アクリル製のサイドウインドー等の状態は悪くありません。また増設されたリアドアは防犯面等でとっても役に立っているそうです。

エンジン周り

エンジン周りは年式からしても綺麗に感じました。フードのヒンジなどもしっかりとしていました。

オーナーさまご提供写真

令和1年7月 上架中の写真を追加致しました。

追加写真

令和2年3月に船底塗装を実施致しました。

2023年7月末。現在の状態の写真を追加させて頂きました。現在の稼働時間はオーナー様のお話によると約2000時間だそうです。

お問い合わせ先ご質問や見学のお申込は掲載会社までご連絡ください！

【宮崎エリア】 原(はら)



売れるかな？等の艇でも遠慮なくお問合せ下さい！まずはご挨拶に伺います。ボートライフ全般 ご相談ください。

090-1601-5852

atsushi753@gmail.com