

売却価格： **売却済み**

基本情報

船種	ヤマハ スキャンピ30 (サイズ : 30ft)		
サイズ(船検証)	全長 : 7.93m 全幅 : 3.01m 全深 : 1.36m		
登録年式	1985(昭和60)年	製造年式	1985(昭和60)年
航行区域	限定沿海	定員	10人
船底塗装歴	なし	次回船検	中間検査(2006年05月11日)
取材	あり	出品エリア	宮城(北海道・東北)
注意事項	<p>見学ご希望の方はメールかお電話にてお問い合わせ下さい。 また、オーナーさんご多忙の為、購入を前提にした方のみご見学お願いします。</p> <p>中古艇ドットコムは個人売買となりますので、お約束をお守りいただけない方や、態度の悪い方は、オーナーさんの方よりお取り引きを、お断りさせていただく場合もございますのでご了承下さい。</p> <p>上記の記事内容は、オーナーさんのコメントをもとに作成されたものです。 極力、欠点なども含めて記事を作成しておりますが、なにぶん1時間程度の取材時間で作成したものですし、オーナーさんの中には問題点を把握していなかったり、不具合箇所がお話から漏れてしまう事もあるかもしれませんので、実艇の状態と違う箇所が存在する可能性があります。 また、整備履歴・修復歴や艇の状態などに関しては、中古艇ドットコムで裏づけを取ったものではありませんので、ホームページの内容は参考までにご覧いただき、必ず見学され、購入者本人の目で確認の上、自己責任で購入をお決め下さい。 中古艇ドットコムより無理に購入を勧めることはございません。</p>		

エンジン関連

メーカー	—	エンジン型式	ISUZU UM3YA1M 17馬力
燃料種類	ディーゼル	搭載数	—
船検証記載馬力	—	推進機器種類	シャフト船

巡航速度(参考)	約6ノット	最高速度(参考)	—
燃費/時間当り(参考)	—	燃料タンク容量	約40リットル
使用時間	59時間		

※上記に表示されたモデル名・サイズ年式・エンジン仕様・エンジン馬力・燃料種類・速度・燃費などの数値は、中古艇ドットコムで確認を取ったものではありません。オーナー様からいただいた情報を基に記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや勘違いの可能性もありますので、あくまでも、参考までにご覧いただき、最終的には自己判断にてご購入をお決め下さい。

※使用時間は、メーターの表示時間を記載しております。あくまでもメーターの表示時間ですので、実際の使用時間を補償するものではありません。

※巡航速度・最高速度に関しては、オーナー様からお聞きした速度を記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや、船の状態により記載されたスピードが出ない可能性もあります。あくまでも参考までにご覧下さい。燃費やタンク容量などの数値に関しても同様です。

備品情報

装備品

・複数バッテリー

法定備品

・法定備品

コメント

チーク材（ムク）を贅沢に使用したシックな船内や稀に見る走行安定性など、年月が経っても根強い人気のスカンピです。

現オーナーさんは、3年前に神奈川県横須賀市から現在の場所（宮城県）まで自走されました。

セーリングもエンジンも状態には全く問題なかったそうで、途中、20mの風が吹いた時でも走って来れたそうです。

さすが、通称「強風のスカンピ」と言われるだけのことはあります。

【売却理由】

愛着のある大切な艇であり、定年後の日本一周を目論みコツコツと手を掛けてきました。

ですが、1年前に海外転勤となってしまう、乗る機会を失ってしまったため、思い切って手放す決断をされました。

スカンピが好きな方に乘っていただきたく、購入しやすいよう価格も大変考慮されております。

船齢は経っていますが、まだまだ楽しめる、味のある個体です。

【実艇の特徴】

2003年にエンジン新品乗せ換え、その後59時間の使用ですので、慣らしが終わったレベルです。

このエンジンは間接冷却ですので、暖房が取れるのが嬉しいです。

同時期に、シャフト（PSS付き）、ペラも新品交換しています。

なお、残念ながら現在はバッテリーが弱っており、始動は確認出来ませんでした。見学時にはバッテリーチャージしてエンジン状態を確認できるよう段取りされるそうです。

中間検査（平成18年5月）が未実施です。ご希望により実施してからの引渡しも賜ります。

ラダーはフルスケグですので保進性が良いのも特徴です。

魚探本体は付いていませんが、センサー（ソニック製）は付いています。

2バッテリーシステムです。（ただし、現在バッテリーは1台です。）

スピードメーター（ロイヤル）は、しばらく未使用ですので動作は保障できません。

内装（チーク材）は、床・テーブルは塗り直し済みです。その他はこれから手直しする予定でしたので現状でのお渡しとなります。両窓の下部は、窓の結露による傷みも見られます。（画像参照）

天井は再塗装済みで大変キレイです。（オーナーさんは煙草を吸いません。）

外観は年式相応に使用感があります。また、大きな傷や補修痕はありませんが、オーナーさんも気付いていなかったのですが右舷側に何か当たった傷がありました。画像にてご確認ください。

お問い合わせ先ご質問や見学のお申込は掲載会社までご連絡ください！

[東北エリア] 田村(たむら)



東北全域を対応しています。お気軽にお問い合わせください。

090-8925-7383

tamura@chukotei.com