

売却価格：**売却済み**

現状でお渡しですが、その分安く販売しております。



基本情報

船種	ヤンマー LF22Z (サイズ: 22ft)		
サイズ(船検証)	全長: 5.91m 全幅: 2.08m 全深: 1.07m		
サイズ(実測値)	全長: 6.9m 全幅: 2.2m		
進水年月日	2001(平成13)年6月22日	製造年式	—
航行区域	限定沿海	定員	5人
船底塗装歴	あり	次回船検	本検査(2019年06月21日)
清水タンク容量	—	保管状態	係留
取材	あり	出品エリア	神奈川(関東)

エンジン関連

メーカー	ヤンマー	エンジン型式	4JH3-TZA
燃料種類	ディーゼル	搭載数	1基
船検証記載馬力	64馬力 / 3,500rpm(回転数)	推進機器種類	ドライブ艇
巡航速度(参考)	—	最高速度(参考)	約15ノット
燃費/時間当り(参考)	—	燃料タンク容量	約80リットル
使用時間	1598時間を表示		

※上記に表示されたモデル名・サイズ年式・エンジン仕様・エンジン馬力・燃料種類・速度・燃費などの数値は、中古艇ドットコムで確認を取ったものではありません。オーナー様からいただいた情報を基に記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや勘違いの可能性もありますので、あくまでも、参考までにご覧いただき、最終的には自己判断にてご購入をお決め下さい。

※使用時間は、メーターの表示時間を記載しております。あくまでもメーターの表示時間ですので、実際の使用時間を補償するものではありません。

※巡行速度・最高速度に関しては、オーナー様からお聞きした速度を記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや、船の状態により記載されたスピードが出ない可能性もあります。あくまでも参考までにご覧下さい。燃費やタンク容量などの数値に関しても同様です。

## 備品情報

### 航海計器

- ・GPS魚探1  
FURUNO GP-1870F
- ・コンパス
- ・アワーメーター
- ・燃料計
- ・タコメーター

### 外装品

- ・航海灯
- ・電動ウインチ  
電動ウインチは別のモノに交換します。

### 装備品

- ・ビルジポンプ

### フィッシングギア

- ・ロッドホルダー  
金属のロッドホルダーは、プラスチックの物に交換します。
- ・イケス

### 法定備品

- ・法定備品(詳細未確認)
- ・アンカー
- ・ライフジャケット

## コメント

平成13年(2001年)6月22日 新造進水のヤンマーLF22Zです。  
この艇は、非常にシンプルな作りで、デッキをかなり有効に活用出来るため、少人数の釣りにはピッタリだと思います。

通常は、このサイズですと船外機が一般的なのですが、この艇はこのサイズにしてヤンマーディーゼルを搭載しています。LF22のエンジンラインナップは、今回搭載されている4JH3-TZAの他に、もっと小さな馬力のエンジンもあるようですが、今回の出品艇は大きな方のエンジンを搭載しており、試乗時もスマホのスピード計で19ノットまで確認致しました。

試乗後にオーナーさまに確認した所、撮影時は全開では無く、まだ少しアクセルに余裕があるそうですので、もう少しスピードは出ると思われます。

この辺は、ご見学時にご確認下さい。

### 【2018年6月9日追記】

船底とドライブ周りがかたい汚れてきてしまいましたので、大幅値引きしました。  
現状で購入して下さい方、宜しくお願い致します。

またチルトモーターからのオイル漏れあり。

現在もチルトUP&Downは出来ますが、時間が経つと自然に下に落ちて来てしまいます。

### 【2018年11月13日追記】

マリーナにてチルトモーターのオイル漏れ修理をお願いしましたが、オイル漏れの症状が確認出来ず、オイルを足したところ、ちゃんと動くようになりました。

また上架したついでに、船底塗装も行いましたので、来年までは船底塗装を行わず、このままでお乗りいただけると思います。

ホームページの船底の写真は、この間(2018年11月)に船底塗装を行った際の写真です。

## 外観全体

使い勝手の良いレイアウトだと思います。

操船席を船体最後部にまで下げたおかげで、バウデッキに比較的広いスペースが生まれ、釣りやダイビングをするには使い易い形だと思います。

普段は、写真のように操船席周りにカバーを掛けて保管してあります。

## ハル周り

年式相応の使用感と小キズは、各所に散在しますが、取材時に確認出来た限りでは、修復が必要な大きなキズや破損は見られません。

ハル後部に貼ってあるステッカー類は、スレと経年劣化が見られ、見栄えを悪くしています。

## ガンネル周り

プラスチックガンネルは、全体的にまんべんなく小キズが見られます。

また右舷側後部のように、比較的強くぶつかったと思われる箇所も存在しますが、修復が必要な破損箇所はありませんでした。

## 船底周り

2018年11月の船底塗装時の状態です。

## デッキ周り

デッキ周りは、年式相応に細かいキズや汚れ、補修跡などが見られます。

特にバウ突端のアンカーローラー周りは、取り付け跡（補修跡？）が目につきます。

またバウ両サイドに付いているアイ金具は、取り付け後に補強したようで、見栄えが良くありません。

また、右舷灯・左舷灯近辺も、離着岸時に付いたと思われるキズが見られます。

ただし、デッキ自体は、小キズと汚れは各所に見られたものの、ノンスリップの状態も悪くなく、FRPは未だしっかりしており、ブカブカした箇所は取材時に確認した限りではありませんでした。

アンカーウインチは、最近新品に交換したばかりですので、売却時には取り外して次の船に持って行きます。

その代わりに、次に乗る船に付いているウインチを外して、こちらに取り付ける予定ですのでご了承下さい。

また、バウデッキ両側に付いている金属のロッドホルダーは、ワンオフで作ったものですので、プラスチックのロッドホルダーと交換してお渡しします。

エンジンルームの蓋の上には、後付けのイスが2客装備されていますが、そこから少しサビが出て来て、周りを汚してしまっています。

スイミングステップが両舷に付いていますが、角のキズが目につきます。

また右舷側ステップに付いている手すりに、少しぐらつきが見られました。

## 操船席周り

操船席は、船体の比較的后部にレイアウトされており、使い易い感じです。

ブルーのプラスチック部分は、日光による退色が見られます。

FURUNOのGPS魚探は、定価が30万円以上するモデルで、まだ取り付けて1年程だそうです。

次の船に持って行こうともお考えになられたようですが、そのまま船にお付けします。

操船席シートは、使用にともなう汚れは多少見られますが、破れは無く、シッカリしています。（外にあるので、雨が降ると水を吸ってしまうようですが、、、）

## エンジン周り

エンジンルームの右舷側に少し水が溜まっているのは、エンジンルームのフタになっている部分に設置してある椅子を嵩上げた際のボルトからの水漏れらしいので、外してシリコンを塗布すれば水漏れも止まるはず、と現オーナーさんがおっしゃっていました。

**お問い合わせ先ご質問や見学のお申込は掲載会社までご連絡ください！**

---

### [神奈川エリア] 景山(かげやま)



神奈川東部及び南部を中心に活動しております景山（かげやま）です。まだ売却するか決めかねている際の問い合わせだけでも結構です。お気軽にご相談下さい。

**080-6543-1110**

[elfaro.jp@gmail.com](mailto:elfaro.jp@gmail.com)