ヤンマーEX25

2023/06/06掲載

売却価格：**売却済み**

人気のある希少艇です



基本情報

船種	ヤンマー EX25 (サイズ：25ft)		
サイズ(船検証)	全長：7.76m　全幅：2.23m　全深：0.63m		
登録年式	2001(平成13)年	**製造年式**	ー
航行区域	沿海	**定員**	7人
船底塗装歴	あり	**次回船検**	船検切れ
清水タンク容量	ー	**保管状態**	陸上
取材	あり	**出品エリア**	青森(北海道・東北)

エンジン関連

メーカー	ヤンマーディーゼル（株）	**エンジン型式**	4JH3-DT
燃料種類	ディーゼル	**搭載数**	1基
船検証記載馬力	95馬力　/　3,400rpm(回転数)	**推進機器種類**	シャフト船
巡航速度(参考)	約15ノット	**最高速度(参考)**	約22ノット
燃費/時間当り(参考)	約20リットル	**燃料タンク容量**	約140リットル
使用時間	**2814.2**		

※上記に表示されたモデル名・サイズ年式・エンジン仕様・エンジン馬力・燃料種類・速度・燃費などの数値は、中古艇ドットコムで確認を取ったものではありません。オーナー様からいただいた情報を基に記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや勘違いの可能性もありますので、あくまでも、参考までにご覧いただき、最終的には自己判断にてご購入をお決め下さい。
※使用時間は、メーターの表示時間を記載しております。あくまでもメータの表示時間ですので、実際の使用時間を補償するものではありません。
※巡行速度・最高速度に関しては、オーナー様からお聞きした速度を記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや、船の

状態により記載されたスピードが出ない可能性もあります。あくまでも参考までにご覧下さい。燃費やタンク容量などの数値に関しても同様です。

備品情報

航海計器
- ・GPS魚探１
- ・レーダー
- ・コンパス
- ・アワーメーター
- ・燃料計

外装品
- ・レーダーアーチ
- ・バウスプリッド
- ・航海灯
- ・電動ウインチ
- ・ワイパー

内装品
- ・個室トイレ

装備品
- ・サーチライト

フィッシングギア
- ・イケス
- ・スパンカー
- ・シーアンカー

備品
- ・フェンダー

法定備品
- ・法定備品(一部欠品あり)
  信号紅炎期限切れ

コメント

外観全体

ラダーブラケットはローバル吹付処理されております。

ハル周り

ガンネルへのクラックはありますが年式相応の状態と思われます。
また、全体にくすみ感はありますが、ダメージ等はありませんので、磨き上げれば光沢は甦ると思われます。

船底周り

現在使用していないため、船底塗装は上架当時の状態です。

デッキ周り

ブルワークも深く、キャビン両サイドでの釣りも問題なさそうです。
バウ側では2名、アフトデッキでは4名というポジションでも問題ない、釣り船に適した広いスペースを有しています。
バウ側にはハッチが1箇所あり、防舷材・シーアンカー（パラシュート）が格納されております。
電動ウィンチもついていますが、バッテリーダウンのため、動作確認はできていません。
アフトデッキには生簀と船倉2箇所が設けられており、メンテナンス部材関連が収納できます。
長期間使用していないため、デッキにもくすみ感がみられますが、手入れをすればきれいに仕上がるものと思われます。

操船席周り

キャビン正面ウィンドウはクリアですが、両サイドは経年劣化によるクラックが見られますので、気になる方は購入後に交換が必要です。
右舷の窓にはハッチが取り付けられています。
計装類はＧＰＳ魚探、レーダー、サーチライトリモコン、ワイパー、コンパスとなります。バッテリーがダウンしているため動作確認はできていません。
その他として、遊漁をするにあたり、潮立てするために微速機能を取付けてあります。
キャプテンシート横の船倉に、ソナーを落とし込むためのパイプが施工されていました。

室内（全体）

マリントイレが設置されています。キャビン内（個室）ですので女性でも気軽に使用できます。
ラダーも付属します。落水等の事故対応やダイビングでも使用可能です。

エンジン周り

エンジン外観は特に問題はみられませんでした。バッテリーダウンのため、動作確認はできていません。
消火器残圧は問題ありませんでした。
クーラントが抜けていましたが、後日原因を確認して整備を行うとの事です。
ラダー、プロペラについては、ローバルを塗布したうえでペラクリーンを縫っているそうです。

その他、装備品（発電機・エアコン他）

スパンカーが装備されています。シートの状態は未確認です。
タックルラックが船尾、キャビン横、レーダーアーチに設置されています。
バッテリーダウンのため、サーチライト、各灯火類の確認はできていません。

ＮＧ部分

ブルワーク周りのプラスチック製のカバーに割れがあります。
デッキ照明のブラケットが破損して脱落しています。
キャビン両サイドの窓にクラックがあります。
船倉カバーの擦れが目立ちます。

お問い合わせ先ご質問や見学のお申込は掲載会社までご連絡ください！

[東北エリア]　前川(まえかわ)

No Image

080-3144-4355

chukotei.com@gmail.com