

売却価格：**売却済み**

ワンオーナー艇・2026年3月末までに搬出が必須です。

## 基本情報

船種	ジャノー サンオデッセイ45 (サイズ: 45ft)		
サイズ(船検証)	全長: 11.86m 全幅: 4.33m 全深: 1.97m		
進水年月日	2005(平成17)年8月15日	製造年式	—
航行区域	限定沿海	定員	12人
船底塗装歴	なし	次回船検	中間検査(2026年11月30日)
清水タンク容量	約450リットル	保管状態	陸上
取材	あり	出品エリア	静岡(中部)

## エンジン関連

メーカー	ヤンマー	エンジン型式	4JH3-TE
燃料種類	ディーゼル	搭載数	1基
船検証記載馬力	69馬力 / 3,700rpm(回転数)	推進機器種類	シャフト船
巡航速度(参考)	約6ノット	最高速度(参考)	—
燃費/時間当り(参考)	—	燃料タンク容量	約240リットル
使用時間	310		

※上記に表示されたモデル名・サイズ年式・エンジン仕様・エンジン馬力・燃料種類・速度・燃費などの数値は、中古艇ドットコムで確認を取ったものではありません。オーナー様からいただいた情報を基に記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや勘違いの可能性もありますので、あくまでも、参考までにご覧いただき、最終的には自己判断にてご購入をお決め下さい。

※使用時間は、メーターの表示時間を記載しております。あくまでもメーターの表示時間ですので、実際の使用時間を補償するものではありません。

※巡航速度・最高速度に関しては、オーナー様からお聞きした速度を記載しておりますが、オーナー様の記憶違いや、船の状態により記載されたスピードが出ない可能性もあります。あくまでも参考までにご覧下さい。燃費やタンク容量などの数値に関しても同様です。

## 備品情報

## 航海計器

- ・GPS魚探1
- ・コンパス
- ・ウインドメーター
- ・デブスメーター
- ・スピードメーター
- ・アワーメーター
- ・燃料計
- ・タコメーター
- ・風向風速計

## 外装品

- ・バウハッチ
- ・スカイハッチ
- ・トランサムステップ
- ・トランサムラダー
- ・コックピットテーブル
- ・コックピットシャワー
- ・航海灯
- ・チークデッキ
- ・デッキ下収納
- ・電動ウインドラス
- ・ラット仕様
- ・DUAL HERUM
- ・清水シャワー

## 内装品

- ・ 冷蔵庫
- ・ ジンバル式コンロ
- ・ ギャレーシンク
- ・ 個室トイレ
- ・ シャワールーム
- ・ 対面シート
- ・ オーナーズルーム
- ・ クルールーム
- ・ クルー用ベッド
- ・ オーナーズトイレ・シャワールーム
- ・ ゲスト用トイレルーム

## 装備品

- ・ ツインバッテリー
- ・ 陸電システム
- ・ ビルジポンプ
- ・ ステレオ

## セイリングギア

- ・ メインファーラー
- ・ ジブファーラー
- ・ プライマリーウインチ
- ・ セカンダリーウインチ

## セイル

- ・ メインセイル  
ほぼ新品
- ・ ジブセイル

## 備品

- ・ 船台
- ・ 船体カバー
- ・ もやいロープ
- ・ フェンダー

## 法定備品

- ・ 法定備品(詳細未確認)
- ・ アンカー

## コメント

2005年(平成17年)8月 進水のジャノーSUN ODYSSEY 45です。

ワンオーナーの陸置き美艇です。

船体だけでなく、キャビン内やギャレーなど、開放感のある広々とした造りになっていました。  
エンジンはヤンマー4 JH3-TE 69ps/3700rpmと、余裕のパワーを持ちロングクルージングも可能です。

オーナー様はほとんど使用する事無く、キャビンへは一度入っただけだそうで、船室内は使用感なく綺麗です。  
キャビン内の電装まわりは動作チェックが必要になります。  
長期間使われていないため、整備も必要だと思います。

デッキ上は操船席やキャビンからマストあたりまでカバーを掛けて保管されておりますが、ここ数年は全く使用されておらず、汚れやチークの劣化が見られます。

取材時に下架していただきエンジンの始動確認を実施しました。  
マリーナで定期整備されている事もあり、エンジンの掛かりは良く排水もしっかり出ており好調だと思います。

オーナー様はご高齢で、今後も使用される予定はないとのことで売却に至ります。

この艇は静岡県沼津市内のマリーナにて上架保管されております。  
ご見学の際は、必ずオーナーさんの立会いが必要となりますので、事前に必ずお申し出をお願い致します。  
なお、天候及び海上の状況により試乗出来ない場合もありますので、ご了承ください。

## 外観全体

- ・ 沼津市内のマリーナにて上架保管されております。

## ハル周り

- ・ ハル周りは保管時の汚れや雨垂れが見られます。

## 船底周り

- ・船底に大きな傷は見られず、状態は良いと思います。
- ・キールと船体の接続部の船首側に錆が見られます。

## デッキ周り

- ・デッキはカバーを掛けておりますが、使用せず保管期間が長い為、チークの汚れや痩せが見られます。チークが剥がれるほどの痛みではないと思います。
- ・メインセイルは交換済で、交換後の使用回数は1、2回程度です。
- ・ジブセイルの交換歴はありません。

## 操船席周り

- ・コックピットはツインラット仕様で、ラットの革に切れが見られます。
- ・左右それぞれに水深計と速度計が設置されておりますが、液晶の割れや日焼けによる劣化で見にくい状態です。
- ・コックピットはカバーをかけているためバウデッキに比べると、状態は良いと思います。
- ・船尾のゲートは内開きで、ステップやラダーの装備を装備しております。

## 室内（全体）

- ・オーナー様が購入後に船室内に入ったのは1度だけだそうです。船室内は使用感が無く、大変綺麗な状態です。
- ・電装類もほぼ使用してあらず、取材時にキャビンライトは付きませんでした。その他の電装類の動作については、ご見学時にご確認ください。

## 室内（前方室・オーナーズルーム等）

- ・前室のオーナーズルームも使用されていないようで、マットのへたりは感じませんでした。室内に入り右舷側の扉の中は専用個室トイレ・シャワーブースになります。

## 室内（予備室・クルールーム他）

- ・船尾側の左右それぞれが独立したクルールームになります。オーナーズルーム同様にマットへたりは感じず良好です。

## ギャレー（キッチン）周り

- ・ギャレー周りはシンクを少し使用した程度とのこと。
- ・ガスコンロのボンベは船尾左舷側のロッカー内の設置されていおりますが、動作確認は出来ておりません。
- ・冷蔵庫も動作確認出来ておりません。は蓋のダンパーが破損しており、開けた蓋をとめておく事が出来ない状態です。

## トイレ・シャワー周り

- ・個室トイレも使用されていない様です。手動トイレの動作や清水の動作確認はしておりませんので、ご見学時にご確認ください。

## エンジン周り

- ・エンジンはヤンマー 4 J H 3 - T E 6 9 p s / 3 7 0 0 r p m 1 基 掛 け だ す。

使用時間は305時間になります。

定期メンテナンスをマリーナに依頼しており、取材時のエンジンの掛かりは良く好調だと思います。

**お問い合わせ先ご質問や見学のお申込は掲載会社までご連絡ください！**

## **[神奈川エリア] 島(しま)**

神奈川県担当、鎌倉在住の島と申します。船の売却、乗換、購入を検討されている方、保険の相談やハーバーの相談等も可能です。初めて船に興味を持たれた方などもお気軽にご連絡ください。



**080-5428-0111**

**island.barca@gmail.com**